


N.	Descrizione della struttura C12 - Conegliano (TV) - Uffici	Uso	superficie coperta (mq)
			
1	<p>La costruzione del fabbricato in oggetto risale agli inizi del 1900, è costituito da quattro piani fuori terra che ospitano uffici amministrativi, laboratori e archivi. La struttura è costituita da muratura portante, i tamponamenti e i tramezzi sono in muratura intonacata. I pavimenti sono in parte di piastrelle di graniglia e in parte in parquet in legno. Il tetto è a falde con struttura in legno e copertura in coppi. I serramenti esterni sono in legno e vetro con scuri in legno. L'impianto elettrico è stato realizzato a norma con la 46/90 e l'illuminazione avviene tramite neon a soffitto. Il fabbricato è dotato di riscaldamento mediante caldaia a metano e elementi radianti in ghisa ed è collegato alla rete comunale del gas, dell'acqua e delle fognature.</p>	Uffici, laboratori, archivi.	790
2	<p>La costruzione del fabbricato in oggetto risale al 1950 circa, è costituito da tre piani fuori terra che ospitano laboratori, segreteria, cantina e archivi. La struttura è in cemento armato, i tamponamenti e i tramezzi sono in muratura intonacata. I pavimenti sono in marmo per gli uffici e in piastrelle di gres ceramico per laboratori e cantina. Il tetto è in parte a falde con copertura in coppi e in parte piano con guaina e quadrettoni. I serramenti esterni sono in alluminio e vetro con tapparelle. L'impianto elettrico è stato realizzato a norma con la 46/90 e l'illuminazione avviene tramite neon a soffitto. Il fabbricato è dotato di riscaldamento mediante caldaia a metano e elementi radianti in ghisa ed è collegato alla rete comunale del gas, dell'acqua e delle fognature.</p>	laboratori, segreteria, cantina e archivi.	486
3	<p>La costruzione del fabbricato in oggetto risale al 1950 circa, è costituito da tre piani fuori terra da alcuni anni ormai in disuso. La struttura è in cemento armato, i tamponamenti e i tramezzi sono in muratura intonacata. I pavimenti sono in gres ceramico. Il tetto è a falde con copertura in coppi. I serramenti esterni sono in legno e vetro con scuri in legno. L'impianto elettrico è completamente da rifare. Il fabbricato è collegato alla rete comunale del gas, dell'acqua e delle fognature anche se le tubature visto il periodo di inutilizzo versano in condizioni critiche.</p>	Ufficio.	391
4	<p>la struttura in oggetto risale agli anni '50 ed è composta da una tettoia sorretta da pilastri in c.a. e dotata di tetto piano coibentato</p>	tettoia.	74
SUPERFICIE COPERTA TOTALE			1741
SUPERFICIE SVILUPPATA TOTALE			4579